


2015

XIII RAPPORTO SICUREZZA, QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ A SCUOLA

Focus “Scuole belle”



DATI E PROPOSTE RELATIVI A:



Marilù Pacetta e Adriana Bizzarri
Scuola di Cittadinanzattiva

II XIII MONITORAGGIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI


Gli edifici della XIII edizione

- **101** gli edifici monitorati
- **13** Regioni rappresentate
- **38** Città
- **73%** in zona sismica
- **14%** in zona rischio idrogeologico

Come avviene la rilevazione

- **2 monitori civici** per scuola
- **2 strumenti** : Griglia osservazione strutturale e Questionario al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
- **4 Componenti** (edifici; qualità; prevenzione e vigilanza; organizzazione);
- **20 fattori**
- **391 indicatori**
- **Indagine non statistica**

LA “FRAGILE” CONDIZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI



Stato di manutenzione mediocre o pessimo	39%	Nel caso di interventi strutturali , nel 45% dei casi l'ente proprietario non è intervenuto
Lesioni strutturali	21%	
Lesioni strutturali – facciata esterna	41%	Nel caso di piccoli lavori di manutenzione l'ente non è intervenuto, nel 12% nel 45% intervenuto con molto ritardo
Distacchi di intonaco o segni di faticenza nei corridoi	38%	
Distacchi di intonaco o segni di faticenza nelle palestre	27%	
Distacchi di intonaco o segni di faticenza nelle aule	15%	

LE CERTIFICAZIONI

Certificazione di agibilità statica

38%


Certificazione igienico – sanitaria

35%

Certificazione prevenzione incendi

32%

CASI DI CROLLI E ATTI DI VANDALISMO



AULE &

Lo stato di	Aule	Mense	Palestre
<i>Distacchi di intonaco</i>	15%	12%	27%
<i>Segni di fatiscenza</i>	16%	12%	23%
<i>Porte anti – panico</i>	74%	53%	63%
<i>Barriere architettoniche</i>	17%	6%	12%
<i>Finestre non integre</i>	23%	20%	7%
Pavimenti difformi	8%	14%	23%
Fili elettrici scoperti	6%	6%	2%
Cavi volanti	17%	-	5%
Ottimo livello di Aerazione	30%	29%	33%
Ottimo livello di Temperatura	11%	8%	10%
Ottimo livello di Illuminazione	26%	27%	23%
Ottimo livello di Pulizia	13%	19%	14%

Nei bagni sporczia nell' 8%
 NO carta igienica nel 42%
 NO sapone nel 53%
 NO asciugamano nel 77%

#SCUOLASOTTOCONTROLLO

- No alle gare al massimo ribasso, sì al controllo degli appalti pubblici nelle scuole
- procedure di controllo ferree sugli interventi di edilizia scolastica
- imprescindibile la coprogettazione (e cogestione) di nuove scuole, spazi e servizi

#SCUOLADISALUTEEBENESSERE

- Rispettare numero di alunni per aula (finché ci saranno aule)
- Garantire da subito dotazioni di carta igienica, sapone, asciugamani
- Nuove linee/legge su somministrazione farmaci a scuola
- Favorire azioni civiche di risanamento e/o creazione di spazi verdi, cortili, orti; sviluppo commissioni mensa

PREVENZIONE: SEGNALI POSITIVI E NEGATIVI

• Prove di evacuazione anche Disabili	98%
• Piantina evacuazione	92%
• Segnale di allarme conosciuto	97%
• Ruoli studenti per evacuazione	100%
• Piano di emergenza	100%
• Documento di valutazione rischi	97%



• Cancelli aperti	44%
• Estintori scaduti	14 scuole
• Usciti di sicurezza chiuse o ingombre	8%
• Prove di evacuazione rischio idrogeologico	5%
• Informazioni su procedure di sicurezza a genitori	57%

#ASCUOLADISICUREZZA

- Sicurezza degli edifici ↔ diffusione cultura sicurezza
- Novità per l'Osservatorio Edilizia Scolastica

Sì: diffusione della cultura della sicurezza; forte limitazione ruolo associazioni

- Istituzionalizzazione Giornata sicurezza a tutte le vittime; 22 novembre; rispetto delle peculiarità; sinergia tra i diversi soggetti; piano annuale delle attività

#SCUOLANONFABBRICA

- L'esito del processo Rivoli
- Assicurazioni e risarcimenti per gli studenti/lavoratori
- La figura del RSPP

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE 81/2008 per LA SCUOLA


FOCUS “SCUOLE BELLE”

#scuolebelle

Piano scuole 2014 - #scuolesicure #scuolenuove

- **Indagine civica in 80 scuole di 11 regioni** (Piemonte - Toscana- Lazio- Marche- Campania – Molise - Abruzzo- Basilicata – Calabria – Puglia - Sicilia)
- **Realizzata tra marzo e giugno 2015**
- **Campione non statistico**
- **Intervista al Dirigente scolastico – Abbiamo chiesto:**
 - *descrizione intervento previsto;*
 - *modalità realizzazione intervento;*
 - *interventi effettivamente necessari.*

COSA E' EMERSO




#SCUOLEBELLE

- Interventi ordinari e periodici
- Comunicazione ambigua e fuorviante
- Stornare fondi II semestre 2015
- Chiusura del filone #scuolebelle
- Riequilibrare gli interventi dei finanziamenti su base regionale

#GAPGEOGRAFICO

	SCUOLE SICURE		SCUOLE BELLE		SCUOLE NUOVE		FONDI BEI	
NORD	1.010	62%	910	17%	362	80,50 %	610	50%
CENTRO	179	11%	678	13%	44	10%	168	14%
SUD	450	27%	3.702	70%	48	10,50 %	437	36%



Occhio all'Anagrafe

Il campione: 98 istituti monitorati di 13 regioni

Cosa abbiamo verificato:

- La presenza della scuola sul portale
- La presenza dell'icona EDILIZIA
- La presenza dei dati sotto la voce EDILIZIA
- La presenza e la completezza dei dati sotto la voce 14 : "stato di conservazione del corpo di fabbrica"

COSA E' EMERSO

REGIONE	NO Scuola su portale	SI Icona edilizia NO dati	NO Icona Edilizia	voce 14 COMPLETA	voce 14 INCOMPLETA	Tot. Scuole
Piemonte		3 scuole		3 scuole		6
Lombardia		1 scuola		1 scuola		2
Veneto				2 scuole		2
Lazio		1 scuola			4 scuole	5
Marche				1 scuola		1
Abruzzo				11 scuole	1 scuola	12
Molise		1 scuola		10 scuole		11
Campania	1 scuola	6 scuole			10 scuole voce INCOMPLETA 1 scuola NO DATI VOCE 14	18
Basilicata					5 scuole	5
Puglia				5 scuole		5
Calabria		3 scuole	2 scuole	1 scuola	8 scuole	14
Sicilia		3 scuole			9 scuole	12
Sardegna	1 scuola	3 scuole			1 scuola	5

#ANAGRAFEINCONGRUENTE

- Numero di scuole inserite
- Data di rilevazione/aggiornamento
- Eccessiva «flessibilità» del sistema
- Aggiornamento e revisione indicatori
- Comunicazione ambigua: né allarmismo né ottimismo
- Ancora proroga alle certificazioni

QUANTI SONO GLI EDIFICI DELL'ANAGRAFE?

EDIFICI CENSITI



Regione	Nr edifici totali	Nr edifici attivi	Nr edifici non attivi	N edifici non attivi per calamità naturali
Abruzzo	1281	1102	176	3
Basilicata	710	544	166	
Calabria	1919	1742	177	
Campania	2423	2129	294	
Emilia Romagna	2675	2324	337	14
Friuli-Venezia G.	1012	1012		
Lazio	4345	2423	1922	
Liguria	878	845	33	
Lombardia	5964	5532	432	
Marche	1376	1299	77	
Molise	354	298	56	
Piemonte	3115	3112	3	
Puglia	2541	2486	55	
Sardegna	1941	326	1615	
Sicilia	4260	1680	2580	
Toscana	2594	2516	78	
Umbria	898	789	109	
Valle d'Aosta	154	148	6	
Veneto	3852	3518	334	
Totale	42292	33825	8450	17

Con edifici attivi ci si riferisce a edifici in cui viene svolta attività di qualsiasi tipo connessa alle istituzioni scolastiche.

Edifici non attivi sono, invece, quegli edifici in cui non sono svolte attività (es. edifici in ristrutturazione, edifici in costruzione, edifici dismessi, etc.) o comunque non associati ad istituzioni scolastiche

CONCLUSIONI

- Riconoscimento per quanto fatto con Piano Triennale e legge 107/2015 sull'edilizia scolastica
- Forti responsabilità amministrazioni locali

Il cammino è lungo: non vi fermate!

La sicurezza dei quasi 9 milioni di studenti è una priorità per tutti noi.